



1 3D View



2 Level 1

1/4" = 1'-0"



4 Elevation 2

1/4" = 1'-0"

Door Schedule

Type Mark	Manufacturer	Description	Model	Type	Width	Height	Thickness	URL	Manufacturer URL	USA Manufacturer URL	USA Contact Number	Canada Manufacturer URL	Canada Contact Number
01	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVA4848	SVA4848	48.000	48.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
02	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVA4872	SVA4872	72.000	48.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
03	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVA4890	SVA4890	90.000	48.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
04	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVA4896	SVA4896	96.000	48.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
05	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVA6060	SVA6060	60.000	60.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
06	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVA6072	SVA6072	72.000	60.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
07	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVA6090	SVA6090	90.000	60.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
08	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVA6096	SVA6096	96.000	60.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
09	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVG4848	SVG4848	48.000	48.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
10	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVG4872	SVG4872	72.000	48.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
11	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVG4890	SVG4890	90.000	48.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
12	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVG4896	SVG4896	96.000	48.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
13	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVG6060	SVG6060	60.000	60.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
14	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVG6072	SVG6072	72.000	60.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
15	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVG6090	SVG6090	90.000	60.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671
16	ACUDOR	SMOKE VENT, DOUBLE LEAF ROOF HATCH	SVG6096	SVG6096	96.000	60.000	12.000	www.acudor.com	info@acudorintl.com	info@acudor.com	800-722-0501	info@acudor.ca	844-228-3671

ACUDOR

www.acudor.com

No.	Description	Date

Roof Hatch

ACUDOR

Smoke Vent Double Leaf

3D View, Plan, Elev, & Schedule

Project Number	002
Date	05-18-2021

Smoke Vent Double Leaf

Scale	1/4" = 1'-0"

18/05/2021 1:00:41 PM